



ROCA GROUP
Competence Center

VENTILAIR DUPLEX

DER PROBLEMLÖSER FÜR DEN DRUCKAUSGLEICH IM ABWASSERSYSTEM

**Be- und Entlüfter mit Aktivkohlefilter und Aufschwimmsicherung
für Abwasserleitungen**



Der ventilair duplex arbeitet im 2-Wege-System, d. h. sowohl im Unterdruck- als auch im Überdruckbereich. Er schafft Abhilfe bei Problemen im Abwassersystem, die ohne grundlegende bauliche Veränderungen bisher nur unzureichend oder gar nicht zu beheben waren.

BESCHREIBUNG

- Belüftung des Abwassersystems
- Entlüftung des Abwassersystems
- Durch Aktivkohlefilter Neutralisierung der Kanalgerüche während der Entlüftung
- Aufschwimmsicherung zum Schutz des Kohlefilters bei Wasserrückstau
- Leicht abnehmbare Haube
- Servicefreundliche Konstruktion, einfache Wartung / Inspektion des Be- und Entlüfters, leichter Austausch der Filterkartusche
- Sicheres Produkt mit Werksgarantie
- Kompakte Bauweise

Eines der typischen Störungsanzeichen ist das schlechte Abfließen des Wassers nach Spülung der Toilette. Das Wasser staut sich auf und fließt dann nur sehr langsam wieder ab. Verursacht wird die Störung durch Überdruck im Leitungssystem, der aus folgenden Gründen entstehen kann:


- Lange Leitungsführung mit vielen 87°-Bögen
- 45°-Anschluss an die Fallleitung ①
- Abgesenkte Grundleitung ②
- Vollfüllungen ③

In diesen Fällen baut sich durch das Aufstauen des Abwassers ein Überdruck auf. Als Folge davon kann die in der Leitung mitgeführte Luft nicht zusammen mit dem Wasser „abfließen“. Das Abwasser fließt erst dann wieder ungehindert ab, wenn der Überdruck entwichen ist.

FUNKTION

Belüftung des Abwassersystems

Der ventilair duplex belüftet wie ein Rohrbelüfter. Bei Unterdruck öffnet das Ventil **1** und lässt Luft ins Abwassersystem einströmen.



Entlüftung des Abwassersystems


Der ventilair duplex kann zusätzlich auch entlüften. Bei Mängeln in der Leitungsführung des Abwassersystems entsteht beim Ablaufen des Wassers ein Überdruck.

Luft strömt am Dichtkörper **2** vorbei. Das Abwassersystem wird entlüftet. Das Ventil **1** bleibt geschlossen.

Auf diese Weise erfolgt bei Querschnittsverengungen oder Völlfüllungen ein Druckausgleich. Ein Rückstau im Abwassersystem bei Wassersäcken oder Gegengefälle der Grundleitung wird verhindert.


Auch das Anstauen von Wasser im WC oder in Spülen bei Abwasserleitungen mit 45°-Einbindungen wird so vermieden.

Durch den Aktivkohlefilter **3** werden die Kanal-gase während der Entlüftung neutralisiert.



Rückstausicherung

Bei Wasserrückstau schließt der Dichtkörper **2** und verhindert den Austritt von Wasser. Zusätzlich schützt er den Aktivkohlefilter **3** vor Nässe.



WARTUNG

Der ventilair duplex muss immer zugänglich eingebaut werden. Bei wahrnehmbaren Gerüchen ist die Filterwirkung erschöpft. Dann ist die Abdeckkappe des ventilair duplex zu öffnen und die Filterkartusche auszutauschen. Wir empfehlen, im Rahmen der vorgeschriebenen Wartung von Anlagen auch das Aktivkohle-Filtersystem des ventilair duplex zu überprüfen.

VENTILAIR DUPLEX

Art. 11.027.00..0099

Volumenstrom:

Bei Belüftung max. 8 l/s

Bei Entlüftung max. 0,44 l/s

Art. 11.027.00..S099

mit Gewinde

Volumenstrom:

Bei Belüftung max. 8 l/s

Bei Entlüftung max. 0,44 l/s

Art. 11.028.00..0099

Volumenstrom:

Bei Belüftung max. 26 l/s

Bei Entlüftung max. 2,44 l/s



NENNWEITEN

Unsere Systeme können auf jeweils drei Rohrdimensionen montiert werden: DN 30-40-50, G 1 1/2, DN 40-50 und DN 70-90-100.


ERSATZ-FILTERKARTUSCHE

Die Filterkartusche enthält einen Filtereinsatz und eine Aufschwimm-sicherung. Der Filtereinsatz besteht aus einem Mehrschichtgewebe mit imprägnierter Aktivkohle und einem Schutzvlies gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt ca. 2 Jahre.



Art. 03.819.00..0099

DN 30-50, G 1 1/2, DN 40/50



Art. 03.820.00..0099

DN 70-100

Lagerfähigkeit: unbegrenzt, bei trockener Lagerung

ANSPRECHPARTNER



Jens Otto
T +49 15157120898
jens.otto@sanit.com

SANITÄRTECHNIK EISENBERG GMBH
Gewerbegebiet – In der Wiesen 8
D-07607 Eisenberg

T +49 (0) 36 691 598 – 0
info@sanit.com
www.sanit.com